

改訂 2020 年 10 月 2 日

2020 年 10 月 1 日

ユーザー各位

福井コンピュータアーキテクト株式会社

福井コンピュータスマート株式会社

本不具合に対する ARCHITREND ZERO プログラム更新のご案内

公開日時 2020 年 10 月 2 日 15 時～

更新プログラム ARCHITREND ZERO Ver7.1 (ビルド番号 27006)

更新方法 FC コンシェルジュの[プログラム更新]→[個別ダウンロード]から  
更新用ファイルをダウンロードして実行

※[ソフトウェアの自動更新]は 10 月 6 日以降を予定

ARCHITREND ZERO Ver 7 2 x 4 構造図

金物設定の不具合について

ARCHITREND ZERO Ver 7 2 x 4 構造図の金物設定で不具合が発生しております。

症状、注意点、回避方法、プログラム修正を下記に記しました。ご不便をお掛けして大変  
申し訳ありませんが、内容をご確認の上ご対応をよろしくお願いいたします。

記

不具合発生プログラム

ARCHITREND ZERO Ver7 (ビルド番号 27000～27005)

2 x 4 構造図 (土台伏図、床伏図、小屋伏図、たて枠躯体、天井根太伏図、パネル図)


症状

[専用初期設定]-[金物]-[I 型ジョイント受]の設定ページにおいて金物表現が空白になる。(シン  
グル・ダブルとも)

Ver7 (不具合)



Ver6 (正常)



## 注意点

---

1. 過去バージョンデータを不具合発生バージョン・ビルドで読みしただけでは図面データへの影響はありません。属性変更でI型ジョイント受の金物を再指定すると金物情報が削除されますのでご注意ください。金物の編集はお控えください。
2. [I型ジョイント受]の金物表現が空白の状態ですら[専用マスタ書込]の実行はお控えください。

## 回避方法

---

回避方法はありません。修正プログラムをお待ちください。

## プログラム修正について

---

ARCHITREND ZEROVer7 プログラムの修正を行います。

修正プログラムのご提供が可能になりましたら、プログラム更新をお願いいたします。修正プログラムで2 x 4 構造図の専用初期設定を開き、金物の設定内容をご確認ください。

提供時期については別途ご案内いたします。

本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>

以上