

ユーザー各位

福井コンピュータアーキテクト株式会社
福井コンピュータスマート株式会社

GLOOBE 図面編集不具合に関するお知らせ

いつも弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
GLOOBE をご利用の環境で、配置された図面データに不具合が生じることが確認できましたので症状と対処方法について下記の通りご案内いたします。この度は、皆様にご不便ご迷惑をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

記

■ 障害の内容

GLOOBE Ver 2020 の特定リビジョン (2019.11 月版～2020.1 月版)

32bit 版 build 「11055 (11 月)」、「11104 (12 月)」、「11139 (01 月)」

64bit 版 build 「11057 (11 月)」、「11106 (12 月)」、「11141 (01 月)」

にて配置した図面データ「内部仕上表」「外部仕上表」「LVS 判定表」「天空率判定表」の文字や線分の汎用編集が出来ない状態です。

■ 回避方法

上記リビジョンにて作成した、図面データ「内部仕上表」「外部仕上表」「LVS 判定表」「天空率判定表」の文字や線分の汎用編集が出来ない状態ではありますが、編集を必要としない場合には問題なく出力できます。編集が必要となった場合には、GLOOBE プログラムを FC コンシェルジュより最新版に更新し、かつ、上記の表に関して再配置することで編集が可能となります。

■ プログラム修正について

FC コンシェルジュの個別ダウンロードにて対象のプログラムの更新をお願いいたします。

・ [GLOOBE Ver 2020 32bit 版 \(build 11217\)](#)

・ [GLOOBE Ver 2020 64bit 版 \(build 11219\)](#)

プログラムの更手順につきましては、以下のリンクをご覧ください。

<http://www.trendlive.jp/TRENDLiveHelp/2013/page/page06.htm>

本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>

以上