

(「修正プログラムのご提供について」の追記) 2022年6月28日

2022年6月24日

ユーザー各位

福井コンピュータアーキテクト株式会社

福井コンピュータスマート株式会社

ARCHITREND ZERO Ver8.1 不具合のお知らせおよび

修正プログラムご提供のお知らせについて

ARCHITREND ZERO の天井伏図でカーテンボックスを配置し、パースモニタ・断面図・矩計図を起動すると、強制終了することが判明しました。

対処方法をご案内させていただきます。

ご不便をお掛けして大変申し訳ありませんが、内容をご確認の上ご対応をよろしくお願いいたします。

記

不具合発生プログラムと症状

[プログラム]

ARCHITREND ZERO Ver8.1 Build28013

ARCHITREND リフォームエディション Ver8.1 Build28013

[症状]

2点入力でカーテンボックスを配置したデータにおいて、以下の操作を実行するとプログラムが強制終了してしまう。

- パースモニタ起動
- 立面図・断面図・矩計図・展開図を開き自動処理を行う

[影響箇所]

- カーテンボックスの立体作成

回避策

最新版プログラムへ更新してください。

最新プログラム入手方法

FC アカウントもしくは FC コンシェルジュから最新プログラムを入手することができます。

- FC コンシェルジュからのプログラムの更新手順につきましては、以下のリンクの「個別

ダウンロード」の手順をご覧ください。

<http://www.trendlive.jp/TRENDAiveHelp/2013/page/page06.htm>

- FC アカウントからのプログラムの更新手順につきましては、以下のリンクの「個別ダウンロード」の手順をご覧ください。

https://www.fukuicompu.co.jp/mnl/fcacc/temp/app_dl/index.htm

本案内に関するご質問は、福井コンピュータグループ総合案内までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループ総合案内

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>

以上