

2025 年 10 月 23 日

お客様各位

福井コンピュータアーキテクト株式会社

ARCHITREND ZERO Ver12 の不具合及び 修正プログラムの提供に関するお知らせ

平素より弊社製品をご利用頂き、誠に有難うございます。

この度、2025 年 10 月 15 日（水）にリリースいたしました「ARCHITREND ZERO Ver12」につきまして、一部機能に不具合が確認されましたのでご案内いたします。不具合の概要は下記のとおりであり、現在修正プログラムの準備を至急進めております。準備完了次第、F C アカウントにて提供予定でございますので、ご利用中の皆様におかれましては、大変お手数をおかけいたしますが、当該修正プログラムの公開後、プログラム更新を実行いただきますようお願い申し上げます。

ご利用中の皆様にご不便、ご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます。

記

■ 対象プログラム・ビルド

・ ARCHITREND ZERO Ver12 Build 32000

■ 対象プログラムの公開期間

上記対象プログラムがダウンロード可能となっていた期間は次のとおりです。

2025 年 10 月 15 日 10 時 00 分～2025 年 10 月 22 日 18 時 00 分

※現在は公開を停止しております。

■ 不具合の内容

上記対象プログラムの外皮性能計算において、以下のいずれかの操作を行った際、外皮性能計算の専用初期設定-[仕様]の[建具 3]リストの設定が初期出荷状態に変更される。（下図参照）

◇ ARCHITREND ZERO Ver11 以前に作成した外皮性能計算データを開く

◇ ARCHITREND ZERO Ver11 以前に作成した外皮性能計算プログラムの専用マスタを使用して
物件データを作成

※本不具合により、ATZERO 仕様かつ「建具 3」リストを参照した場合は、UA 値（外皮平均熱貫流率）が正しく計算できません。

※3D カタログの断熱仕様をご利用中の方及び ATZERO 仕様をご利用中であるものの「建具 3」リストをご利用でない方には影響ございません。

■ 回避方法について

本件の修正にはプログラムの更新が必要です。(修正プログラムは現在準備中です。)

- ◇ 修正プログラムが公開されるまでは、ARCHITREND ZERO Ver.11 以前のプログラムで作成した物件データを、上記対象プログラムで開き、図面保存を行わないようご注意ください。
- ◇ 本不具合により「建具3」リストの設定内容が初期出荷状態に変更されてしまった場合には、大変お手数をおかけし申し訳ございませんが、再設定いただきますようお願いいたします。

■ 修正プログラムの提供について

修正プログラムは、FC アカウントにて提供を予定しております。修正プログラムの準備が整い次第、FC アカウントにて提供開始を通知させていただきます。

なお、FC アカウントからのプログラムの更新手順につきましては、以下のリンク「個別ダウンロード」の手順をご確認ください。

https://www.fukuicompu.co.jp/mnl/fcacc/temp/app_dl/index.htm

本案内に関するご質問は、下記窓口までお問い合わせください。

▼福井コンピュータグループお客様サポートセンター

建築商品：<http://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/freedial01.html>

ナビダイヤル契約の方：<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/navidial.html>

▼福井コンピュータグループ総合案内 ※音声ガイダンスに従い⑥番を押してください。

<https://hd.fukuicompu.co.jp/common/support/grsogo.html>

以上